

Übersicht Bauteilgruppe

03.09.2024

Gruppennummer: **KLY-GR05**

Bauteilgruppe:	Winkelstahl LNP100x100x10
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach, C02.1 Aussenwandkonstruktion
Abmessungen*:	Winkelstahl LNP100x100x10, 38 Stk. à ca. 2.35 - 3.34 m
Menge*:	ca. 117 lfm
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle
Detailbeschreibung*:	Winkelstahl LNP100x100x10 mit Schraublöchern. Beschichtet, RAL 7016. Masse in Bestandsplänen teilweise unklar, bei Rückbauplanung und nach Rückbau zu prüfen. Plangrundlage Bestand siehe Minenbescrieb.
Stückliste*:	<p>KLY007 / Winkelstahl LNP100x100x10 : ca. 2.40 m, 4 Stk. KLY066 / Winkelstahl LNP100x100x10 : ca. 2.52 m, 2 Stk. KLY067 / Winkelstahl LNP100x100x10 : ca. 2.97 m, 2 Stk. KLY068 / Winkelstahl LNP100x100x10 : ca. 3.24 m, 14 Stk. KLY069 / Winkelstahl LNP100x100x10 : ca. 3.31 m, 6 Stk. KLY070 / Winkelstahl LNP100x100x10 : ca. 3.34 m, 4 Stk. KLY071 / Winkelstahl LNP100x100x10 : ca. 2.35 m, 2 Stk. KLY072 / Winkelstahl LNP100x100x10 : ca. 3.25 m, 4 Stk.</p>
Emissionen für ein identisches, neues Bauteil in kg CO2-eq:	12 kg pro lfm
Emissionen durch die Wiederverwendung des Bauteils in kg CO2-eq:	0,6 kg pro lfm

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.


Gruppennummer:

KLY-GR05

03.09.2024

Anhang:





Datenqualität

- Schätzung
- ungefähre Masse
- genaue Masse

- händische Massaufnahme durch see/haw
- LIDAR
- Bestandespläne

■ verschweisste Elemente, Angaben ungefähr

KLY-GR05

38 Stk. Winkelstahl LNP100x100x10

Bussystem Provisorium - Areal Klybeck, Basel

Masstab

Plangrösse

Gezeichnet

Datum

A4

haw

07.08.2024

Bauteilpass

03.09.2024

Bauteilnummer: **KLY007** (gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR05)

Bauteil:	Winkelstahl LNP100x100x10
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach
Menge*:	4 Stk.
Abmessungen*:	ca. 2.40 m
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle - Dachkonstruktion Aussteifung
Zustand:	Optisch ohne Beschädigungen oder Abnutzungen
Detailbeschreibung*:	Winkelstahl mit Schraubblöchern. Beschichtet, RAL 7016.
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Bauteilpass

03.09.2024

Bauteilnummer: **KLY066** (gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR05)

Bauteil:	Winkelstahl LNP100x100x10
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach
Menge*:	2 Stk.
Abmessungen*:	ca. 2.52 m
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle - Dachkonstruktion Aussteifung
Zustand:	Optisch ohne Beschädigungen oder Abnutzungen
Detailbeschreibung*:	Winkelstahl mit Schraubblöchern. Beschichtet, RAL 7016.
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Bauteilpass

03.09.2024

Bauteilnummer: **KLY067** (gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR05)

Bauteil:	Winkelstahl LNP100x100x10
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach
Menge*:	2 Stk.
Abmessungen*:	ca. 2.97 m
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle - Dachkonstruktion Aussteifung
Zustand:	Optisch ohne Beschädigungen oder Abnutzungen
Detailbeschreibung*:	Winkelstahl mit Schraubblöchern. Beschichtet, RAL 7016.
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Bauteilpass

03.09.2024

Bauteilnummer: **KLY068** (gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR05)

Bauteil:	Winkelstahl LNP100x100x10
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach
Menge*:	14 Stk.
Abmessungen*:	ca. 3.24 m
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle - Dachkonstruktion Aussteifung
Zustand:	Optisch ohne Beschädigungen oder Abnutzungen
Detailbeschreibung*:	Winkelstahl mit Schraubblöchern. Beschichtet, RAL 7016.
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Bauteilpass

03.09.2024

Bauteilnummer: **KLY069** (gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR05)

Bauteil:	Winkelstahl LNP100x100x10
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach
Menge*:	6 Stk.
Abmessungen*:	ca. 3.31 m
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle - Dachkonstruktion Aussteifung
Zustand:	Optisch ohne Beschädigungen oder Abnutzungen
Detailbeschreibung*:	Winkelstahl mit Schraubblöchern. Beschichtet, RAL 7016.
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Bauteilpass

03.09.2024

Bauteilnummer: **KLY070** (gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR05)

Bauteil:	Winkelstahl LNP100x100x10
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach
Menge*:	4 Stk.
Abmessungen*:	ca. 3.34 m
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle - Dachkonstruktion Aussteifung
Zustand:	Optisch ohne Beschädigungen oder Abnutzungen
Detailbeschreibung*:	Winkelstahl mit Schraubblöchern. Beschichtet, RAL 7016.
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Bauteilpass

03.09.2024

Bauteilnummer: **KLY071** (gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR05)

Bauteil:	Winkelstahl LNP100x100x10
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach
Menge*:	2 Stk.
Abmessungen*:	ca. 2.35 m
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle - Dachkonstruktion Aussteifung
Zustand:	Optisch ohne Beschädigungen oder Abnutzungen
Detailbeschreibung*:	Winkelstahl mit Schraubblöchern. Beschichtet, RAL 7016.
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Bauteilpass

03.09.2024

Bauteilnummer: **KLY072** (gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR05)

Bauteil:	Winkelstahl LNP100x100x10
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach
Menge*:	4 Stk.
Abmessungen*:	ca. 3.25 m
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle - Dachkonstruktion Aussteifung
Zustand:	Optisch ohne Beschädigungen oder Abnutzungen
Detailbeschreibung*:	Winkelstahl mit Schraubblöchern. Beschichtet, RAL 7016.
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.